


Windows 10 Datenschutzeinstellungen blockieren VNWA USB Sound Codec(s)

T. Baier DG8SAQ, 6.11.2019

Symptom:

VNWA USB Audio Codecs sind im VNWA Setup sichtbar, aber Auto Audio Setup bricht mit Fehlermeldung ab:




Mögliche Ursache:


Windows 10 blockiert auf Grund restriktiver Datenschutzeinstellungen für das Mikrofon die VNWA Aufnahmegeräte.

Behebung:


1. Links-Klick auf Windows Icon unten links, dann **Einstellungen** wählen:




2. **Datenschutzeinstellungen** wählen:




3. **Mikrofon** wählen:



4. Zulassen, dass Apps auf Ihr Mikrofon zugreifen:



5. In obigem Fenster ganz nach unten scrollen und Desktop-Apps den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben:



Fenster schließen und VNWA Software neu starten. Jetzt sollte die VNWA Software auf die VNWA USB Sound Chips zugreifen können.

ENDE